

2016.11.18深夜から早朝 外気温と室温の変化をカメラに収めました  
(住宅所在地 仙台市若林区)

1 AM 2:57 1.8°C  
室温 18.6



2 AM 3:16 1.5°C  
室温 19.1



3 AM 3:44 1.3°C  
室温 19.5



ちょっとやる事があって夜中に起き出して内外温度計を見たら、外気温が1.8°Cにもなっていました。室温も18°Cです。20分ほど経って画面を見たら外気温がさらに下がっています。これは珍しいと思って経過を見ることにしました。50分後 3:44 外気温はさらに下がってゆきましたが、室温は1°C上がっています。パソコンの熱?、私の体温? とにかく19.5°Cと表示されています。

4 AM 3:47 1.2°C  
室温 19.6



5 AM 5:36 0.0°C  
室温 19.1



6 AM 6:34 -0.1°C  
室温 19.3



3:47 仕事は一段落。ここでまた眠ることにしました。5:36 気になって画面を見に行くと0°Cです。おそらく今年一番の冷え込み。でも室温は依然として19°Cキープされています。そして6:34ついに氷点下になりました。室温は19.1°Cです。さすが高断熱住宅! です。

7 AM 7:21 1.0°C  
室温 19.4



8 AM 7:30



9 AM 8:57 7.2°C  
室温 7.2



朝食の準備や照明の熱で室温が徐々に上がってきます。日が差してきました。断熱ブラインドを上げて日差しを入れます。8:57外気温が7°Cになる頃、室温も20°C近くになりました。そして10:21(下)室温は21°Cを超えました。

10



11 AM 10:21 10.8°C  
室温 10.8



勿論暖房はしていません。毎年12月中旬からです。



2016.11.18  
会沢